

УТВЕРЖДЕНО

приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад №80»
от 17.10.2022 № 124-осн
О.Л. Вострикова

**Акт
испытания спортивного оборудования и малых форм
открытых площадок МБДОУ «Детский сад №80»
(Змеиногорский тракт, 86)**

от 18 октября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, И.В. Рейзбих – старший воспитатель; Русанова О.А. – заведующий хозяйством Г.М. Чертенкова – инструктор по физической культуре Составили настоящий акт в том, что:

1. На открытых игровых площадках имеется следующее игровое оборудование: игровой комплекс «Лесная опушка» (1 шт.), игровой комплекс «Домик лесника» (1 шт.), корабль (2 шт.), грузовик (1 шт.), машина (3 шт.), домик «Счёты» (1 шт.), беседка (1 шт.), качели – балансирование «Кит» (1 шт.), «Машина» (1 шт.), доска для рисования (2 шт.), песочница с крышкой (3 шт.), песочница-счета (1 шт.)

2. На спортивном участке, открытых игровых площадках для проведения занятий имеются следующее спортивное оборудование: рукоход наклонный «Лесенка» (1 шт.), веселая змейка (3 шт.), лабиринт спортивный малый 3 стойки (1 шт.), лабиринт спортивный средний 4 стойки (1 шт.), спортивный комплекс (1 шт.), спортивный лабиринт (1 шт.), баскетбольное кольцо (2 шт.).

Всё вышеперечисленное оборудование подлежали испытанию.

1. Оборудование на открытых площадках, спортивной площадке:

1.1. Каждая перекладина рукохода наклонного «Лесенка» (1 шт.) под нагрузкой 120 кг, приложенная под углом 60°.

1.2. Веселая змейка (3 шт.) путем приложения груза 120 кг

1.3. Лабиринт спортивный малый 3 стойки (1 шт.) и средний 4 стойки (1 шт.) путем приложения груза 120 кг

1.4. игровой комплекс «Лесная опушка» (1 шт.), игровой комплекс «Домик лесника» (1 шт.), корабль (2 шт.), грузовик (1 шт.), машина (3 шт.), домик «Счёты» (1 шт.), беседка (1 шт.), доска для рисования (2 шт.), песочница с крышкой (3 шт.), песочница-счета (1 шт.)- визуальный осмотр;

1.5. Каждая перекладина спортивного комплекса (1 шт.) под нагрузкой 120 кг, приложенная под углом 60°.

1.6. Качели – балансирование «Кит», «Машина» под нагрузкой 90 кг.

1.7. Баскетбольное кольцо (2 шт.) под нагрузкой 90 кг.


2. Прогибы оборудования на открытых площадках соответствуют требованиям ГОСТ Р52169-2012; после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены. Деревянное оборудование обстругано гладко без заусенцев, окрашено.

3. Занятия на оборудовании открытых игровых площадок разрешаются.

Председатель комиссии: И.В. Рейзбих (Рейзбих И.В.)

Члены комиссии: О.А. Русанова (Русанова О.А.)

Г.М. Чертенкова (Чертенкова Г.М.)

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад №80»
от 17.10.2022 № 124-осн
 О.Л. Вострикова

**Акт
испытания спортивного оборудования и малых форм
открытых площадок МБДОУ «Детский сад №80»
(Змеиногорский тракт, 104 М/2,М/3)**

от 18 октября 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, Н.В. Клочихина – старший воспитатель; Г.М. Чертенкова – инструктор по физической культуре, Резинкина А.М. – заведующий хозяйством Составили настоящий акт в том, что:

1. На открытых игровых площадках имеется следующее игровое оборудование: качели-балансирование (1 шт.), качалка на пружине (2 шт.), игровой домик (1 шт.), игровой комплекс (3 шт.), игровой лабиринт (2 шт.), доска для рисования (1 шт.), корабль (1 шт.), песочница с крышкой (4 шт.).

2. На спортивном участке для проведения занятий имеются: спортивный лабиринт (1 шт.), бревно гимнастическое (1 шт.), баскетбольной кольцо «Жираф» (1 шт.), дорожка препятствий (1 шт.).

Все вышеперечисленные снаряды и оборудование подлежали испытанию.

1. Оборудование на открытых площадках, спортивной площадке;

1.1. Дорожка препятствий 1 шт., каждая перекладина под нагрузкой 120 кг, приложенная под углом 60°.

1.2. Качалка на пружине (2 шт.). При раскачивании качалки расстояние между витками пружины не менее 12 мм.

1.3. Спортивный лабиринт путем приложения груза 120 кг. Максимальное поперечное перемещение раскачивающего бруса не превышает 100мм.

1.4. Бревно гимнастическое под нагрузкой 240 кг.

1.5. Качели – балансирование под нагрузкой 90 кг.

1.6. Баскетбольной кольцо «Жираф» под нагрузкой 90кг.

1.7. Игровой домик (1 шт.), игровой комплекс (3 шт.), игровой лабиринт (2 шт.), доска для рисования (1 шт.), корабль (1 шт.), песочница с крышкой (4 шт.)- визуальный осмотр.

2. Прогибы оборудования на открытых площадках соответствуют требованиям ГОСТ Р52169-2012; после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены.

Защита древесины, параметры защищенности соответствуют ГОСТ 20022.0-93.


Деревянное игровое оборудование обстругано гладко без заусенцев, окрашено.


3. Прогибы оборудования на спортивном участке соответствуют требованиям ГОСТ Р52169-2012; после снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены.

Защита древесины, параметры защищенности соответствуют ГОСТ 20022.0-93.

4. Занятия на оборудовании спортивной площадки, открытых игровых площадок разрешаются.

Председатель комиссии:  (Клочихина Н.В.)

Члены комиссии  (Резинкина А.М.)

 (Чертенкова Г.М.)

УТВЕРЖДЕНО
приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад №80»
от 17.10.2022 № 124-ОСН
87 О.Л. Вострикова

**Акт
испытания спортивного оборудования и инвентаря внутри помещения
МБДОУ «Детский сад №80»
(Змеиногорский тракт, 86)**

от 18 октября 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, И.В. Рейзбих – старший воспитатель; Русанова О.А. - заведующий хозяйством Г.М. Чертенкова – инструктор по физической культуре Составили настоящий акт в том, что:

1. Внутри помещения имеется следующее спортивное оборудование и инвентарь:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Мягкие модули - 4шт | 12. Мячи на резинке - 4шт. |
| 2. Дуги для подлезания - 8шт. | 13. Балансир – 2шт. |
| 3. Гимнастические палки – 30шт. | 14. Коврики для коррекции - 10шт. |
| 4. Обручи – 60шт. | 15. Лыжи-30шт. |
| 5. Скакалки - 20шт. | 16. Лыжные палки – 30шт. |
| 6. Мячи-фитболы – 10шт. | 17. Клюшки – 10шт. |
| 7. Мячи резиновые – 30шт. | 18. Гантели облегченные – 15шт |
| 8. Мячи мягкие для метания – 30шт. | 19. Кегли – 1набор |
| 9. Мешочки с песком – 30шт. | 20. Шагоходы – 4 пары. |
| 10. Мячи с утяжелением – 7шт | |
| 11. Шагомобиль – 2шт. | |

Все вышеперечисленное оборудование подлежало визуальному осмотру: оборудование не имеет трещин, порезов, сколов, отсутствуют неисправности.

Внутри помещения имеется следующее спортивное оборудование:

1. Гимнастическая скамья 1 шт.
2. Шведская стенка 1 шт.
3. Маты гимнастические шт. 7

Оборудование подлежало испытанию:

1.1. Каждая перекладина шведской стенки испытывалась под нагрузкой 120кг. Приложенной под углом 60 градусов. Трещин и прогибов не обнаружено, крепления к стене надежно.

1.2. Гимнастическая скамейка – имеет хорошую устойчивость. В узлах креплений гайки и болты надежно закручены, трещин и заусенец не обнаружено.

1.3. Амортизационные характеристики. Значение деформации и упругость гимнастических матов соответствует установленным нормам ГОСТ Р52169-2012;

На основании результатов испытания и визуального осмотра комиссия приняла решение:

1.2. Считать спортивное оборудование и инвентарь готовым к использованию внутри помещения.

Председатель комиссии: И.В. Рейзбих (Рейзбих И.В.)

Члены комиссии: О.А. Русанова (Русанова О.А.)

УТВЕРЖДЕНО

приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад №80»

от _____ № _____-оск
Д.О. Л. Вострикова



Акт

**испытания спортивного оборудования и инвентаря внутри помещения
МБДОУ «Детский сад №80»
(Змеиногорский тракт, 104М/2/3)**

от 18 октября 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся, Н.В. Ключихина – старший воспитатель; Г.М. Чертенкова – инструктор по физической культуре, Резинкина А.М. – заведующий хозяйством

Составили настоящий акт в том, что:

Внутри помещения имеется инвентарь:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Мягкие модули – 2 комплекта | 9. Мешочки с песком – 30 шт. |
| 2. Дуги для подлезания – 8 шт. | 10. Лыжи - 28 шт. |
| 3. Гимнастические палки – 30 шт. | 11. Лыжные палки - 28 шт. |
| 4. Обручи - 60 шт. | 12. Клюшки - 10 шт. |
| 5. Скакалки – 20 шт. | 13. Кегли – 2 комплекта |
| 6. Мячи-фитболы – 6 шт. | 14. Шагоходы – 3 пары |
| 7. Мячи резиновые – 50 шт. | 15. Подставка для метания – 1 шт. |
| 8. Мячи мягкие для метания – 30 шт. | |

Все вышеперечисленное оборудование подлежало визуальному осмотру: оборудование не имеет трещин, порезов, сколов, отсутствуют неисправности.

Внутри помещения имеется следующее спортивное оборудование:

1. Гимнастическая скамья - 2 шт.
2. Шведская стенка – 1 шт.
3. Маты гимнастические - 2 шт.

Оборудование подлежало испытанию:

1.1. Каждая перекладина шведской стенки испытывалась под нагрузкой 120 кг. Приложенной под углом 60 градусов. Трещин и прогибов не обнаружено, крепления к стене надежно.

1.2. Гимнастическая скамейка – имеет хорошую устойчивость. В узлах креплений гайки и болты надежно закручены, трещин и заусенец не обнаружено.

1.3. Амортизационные характеристики. Значение деформации и упругость гимнастических матов соответствует установленным нормам ГОСТ Р 52169-2012;

На основании результатов испытания и визуального осмотра комиссия приняла решение:

1.1. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют нормам ГОСТ Р 52169-2012;

1.2. Считать спортивное оборудование и инвентарь готовым к использованию внутри помещения.

Председатель комиссии: _____ (Ключихина Н.В.)

Члены комиссии _____ (Резинкина А.М.)

_____ (Чертенкова Г.М.)